

**Комплекс мер (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов
и предоставляемых услуг в МБОУ НШ № 30**

№ п/п		Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по устранению	Сроки исполнения	Ответственные лица за исполнение мероприятий
Проспект Ленина, 68/1					
1.		<u>Территории, прилегающей к зданию (участка)</u>			
1.1	Вход (входы) на территорию	Отсутствие информации (визуальной, тактильной, акустической) неровности (перепады) дорожного покрытия	Оборудовать элементами информации (визуальной, тактильной, акустической). Устранить неровности покрытия. Требуется текущий ремонт.	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН, место отдыха, неровности дорожного покрытия, отсутствие тактильных направляющих и тактильных указателей, отсутствует тактильная полоса за 0,8 м предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Обеспечить информационную поддержку, реконструкция дорожного покрытия, установка предупреждающей тактильной полосы, тактильных направляющих и тактильных указателей	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
1.3	Автостоянка и парковка	Отсутствует автостоянка		Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории общеобразовательного учреждения	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
2.		<u>Вход (входы) в здание</u>			
2.1	Лестница (наружная)	Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0.8 м перед лестничным маршем; Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша; Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение	Установить 2-х уровневые поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с двух сторон с безопасным горизонтальным продолжением 0,3 м	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР

		поручней, выступающие за лестницу на 30 см; Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м; Отсутствует дополнительный поручень на высоте 0,5 м;			
2.2.	Пандус (наружный)	Отсутствует стационарный	Установить стационарный пандус (или переносной)	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте. Отсутствуют дренажные решетки и водостоки	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Установить дренажные водостоки и решетки	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
2.4.	Дверь (входная)	Отсутствуют дверные фиксаторы, отсутствует доводчик с 5-ти секундной задержкой; Отсутствуют противоударные полосы. Наличие порога более 0,014м	Установка фиксаторов, установка доводчика с 5-ти секундной задержкой, двери оборудовать противоударными полосами	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
2.5.	Тамбур	Глубина менее 2,3 м, свободное пространство между дверями менее 1,4 м, имеются пороги более 0,014 м. Отсутствуют акустические, тактильные, элементы информации об объекте, поручни вдоль стен, отсутствуют дренажные решетки.	Оборудовать тамбур в соответствии с нормами, Установка тактильных направляющих, акустических, информационных табло.	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.		<u>Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)</u>			
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Отсутствуют тактильные, визуальные и акустические средства, поручни вдоль стен по пути движения, элементы информации	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло, поручней вдоль стен по пути движения	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР

3.2	Лестница (внутри здания)	Отсутствуют закругление ступеней. Отсутствуют поручни. Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6 м до лестничного марша; отсутствуют завершающие части ограждений, длиннее лестничного марша на 30 см; отсутствуют бортики по краям ступеней высотой 0,2 м, на не прилегающих краях ступеней; отсутствует тактильное обозначение этажей на перилах лестничного марша;	Выполнить закругление ступеней , оборудовать поручнями, предупреждающими тактильными полосами. Обеспечить тактильные указатели, бортики на ступенях, завершающие части ограждений.	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.3	Пандус (внутри здания)	Отсутствует стационарный пандус.	Приобрести телескопический переносной пандус	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.4	Дверь	Не соответствует высота порога. Отсутствуют дверные фиксаторы, маркировка двери; Отсутствуют противоударные полосы, отсутствуют тактильные указатели на высоте 1,4-1,75 м;	Понижение порога. Установка фиксаторов, нанесение маркировки двери, установка тактильных указателей и противоударных полос	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.5.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Отсутствует пандус, поручни вдоль стен; акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации.	Оборудовать пандусом, поручнями. Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.		Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.6.	Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Отсутствуют закругление ступеней, поручни, пандус	Выполнить закругление ступеней, оборудовать поручнями. Оборудовать пандусом, поручнями. Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.		Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР

4.		<u>Зоны целевого назначения здания</u>			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Не соответствуют высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы, свободное пространство около столов, подходов к оборудованию, акустические, тактильные средства, поручни вдоль стен, световой сигнализатор	Оборудовать кабинеты без порогов, увеличить пространство, подходы к оборудованию, установить поручни вдоль стен, акустические, тактильные средства, световой сигнализатор	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
5		<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>			
5.1	Туалетная комната	Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз, настенные поручни), система двухсторонней связи, тактильные, визуальные и акустические средства, элементы информации о санитарно-гигиеническом помещении; Отсутствует кнопка вызова; Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья; Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей; Отсутствуют писсуары вертикальной формы; Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины; Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла - коляски на унитаз; Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива; Смеситель умывальника не рычажного типа.	Оборудовать универсальной кабинкой, специализированным сантехническим оборудованием, системой двухсторонней связи визуальными, акустическими и тактильными средствами, элементами информации, кнопкой вызова, поручнями и крючками	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
5.2.	Бытовая комната	нет	Альтернативная форма обслуживания	Обслуживание с привлечением	Сотрудники образовательного

	(гардеробная)			сотрудников ОУ	учреждения
6.		<u>Систем информации на объекте</u>			
6.1	Визуальные средства	Частично отсутствуют	Дооборудовать средствами визуальными	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
6.2	Акустические средства	Частично отсутствуют	Дооборудовать средствами акустическими	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
6.3	Тактильные средства	Отсутствуют	Оборудовать средствами тактильными	При выделении финансовых средств по данному направлению	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР

Исполнитель:

Заместитель директора по АХР Федотова Т.А.

Информация
о выполнении мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов
и предоставляемых услуг в МБОУ НШ № 30
на 15.08.2022г.

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны	Перечень мероприятий, дата проведения	Сумма финансирования	Ответственный исполнитель
1.	Вход (входы) в здание, пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения здания	Установка стационарной системы вызова персонала с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля (2017г.)	27 776,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
		Приобретены пандус телескопический 2-х секционный с противоскользящей рифленной поверхностью, пандус перекатной (2017г.)	55 224,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
		Система вызова персонала (2021г.)	19778,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
2.	Систем информации на объекте	Портативная индукционная информационная система «ИСТОК А-2» (2016г.)	34 400,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
		Нанесена визуальная маркировка на дверные проемы (входная группа), ступени 1 этажа, тактильные предупреждающие полосы на 1 этаже (2018г.) Нанесена визуальная маркировка на ступенях всех лестничных маршей с 1 по 3 этажи (2019г.)	1 500,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
		Ориентиры для помещений (таблички тактильные, со шрифтом Брайля) на кабинетах 1 этажа. Информационная табличка на входную группу (тактильная, со шрифтом Брайля (2021г.)	14600,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
3.	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Установка перил на крыльце центрального входа, в вестибюле 1 этажа. Установка поручней в санузле для девочек 1 этаж, в коридоре 1 этажа (2020г.)	75 260,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР
		Контрастная маркировка дверных проемов, ступеней лестничных маршей (путей эвакуации) клубно-спортивного блока (2022г.)	800,00	Руководитель учреждения, заместитель директора по АХР

Исполнитель:

Заместитель директора по АХР Федотова Т.А.